



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA BAGANO



Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

AMÉRICA DOURADA – BA
SETEMBRO 2021

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA BAGANO

Povoado de Soares - América Dourada / BA

SETEMBRO/ 2021



IMAGEM 01: Fachada frontal parte externa.
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 02: Fachada frontal parte externa.
Arquivo do Autor 2021


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA BAGANO

Povoado de Soares - América Dourada / BA

SETEMBRO/ 2021



IMAGEM 03: Área externa (Cobertura metálica).
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 04: Área externa (Circulação acesso as salas).
Arquivo do Autor 2021

Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA BAGANO

Povoado de Soares - América Dourada / BA

SETEMBRO/ 2021



IMAGEM 05: Área externa (Sanitários e Depósito).
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 06: Área externa (Quadra Poliesportiva).
Arquivo do Autor 2021.


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA MUNICIPAL DURVAL SOUZA BAGANO

Povoado de Soares - América Dourada / BA

SETEMBRO/ 2021



Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9