



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO:

ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTO

Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

AMÉRICA DOURADA – BA
SETEMBRO 2021

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTO

Povoado de Soares - América Dourada / BA



IMAGEM 01: Vista frontal parte externa.
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 02: Vista posterior parte externa.
Arquivo do Autor 2021


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTO

Povoado de Soares - América Dourada / BA



IMAGEM 03: Área externa (Circulação para salas e banheiros).
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 04: Área externa (Circulação acesso cantina).
Arquivo do Autor 2021


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTO

Povoado de Soares - América Dourada / BA



IMAGEM 05: Área interna (Entrada Principal).
Arquivo do Autor 2021



IMAGEM 06: Área externa (Quadra Poliesportiva).
Arquivo do Autor 2021.


Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9

Relatório Fotográfico – Obra: ESCOLA MUNICIPAL AGNELO CAVALCANTE DOS SANTO

Povoado de Soares - América Dourada / BA



Ivan Gonçalves Pereira
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 052006120-9