

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO ESTADO DA BAHIA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Projeto de Arquitetônico do Restaurante Popular Municipal de Santo Amaro/BA

Relatório Fotográfico

(Levantamento Cadastral – Terreno)

Santo Amaro, junho de 2022



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Apresentação

Este Relatório Fotográfico tem por objetivo elencar registros das condições físicas do terreno onde será construído o Restaurante Popular Municipal de Santo Amaro, no momento do levantamento cadastral, situado na Avenida Presidente Vargas, sem número, bairro Sinimbu, nesta cidade. O local tem como principal referência as ruínas do prédio do Irapuru, que será objeto de futura intervenção por parte do poder público municipal.

Este documento compõe projeto de construção do Restaurante Popular, juntamente com o Projeto Arquitetônico e seus projetos complementares, o Memorial Descritivo e de Especificações Técnicas e a Planilha Orçamentária.




Foto 1 – Vista das ruínas do Irapuru e área de intervenção à esquerda a partir da Av. Presidente Vargas.





Foto 2 – Vista das ruínas do Irapuru e laje a ser demolida (no centro e em primeiro plano).



Foto 3 – Área livre onde será implantado o Restaurante Popular.





Foto 4 – Vista da Quadra Poliesportiva existente (obra a ser concluída independente da obra do Restaurante Popular.



Foto 5 – Ídem imagem anterior.





Foto 6 – Vista geral da área. Ruínas do Irapuru à esquerda. Quadra Poliesportiva à direita e acima.



Foto 7 – Vista geral da área onde será construído o estacionamento.





Foto 8 – Área onde será construído o estacionamento – à esquerda edificação existente.



Foto 9 – Ruínas do Irapuru. No centro e à direita, área de laje a ser demolida.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO



Foto 10 - Vista geral da área. Ao fundo, portão de acesso via Av. Presidente Vargas.

Santo Amaro, 01 de junho de 2022

Marcus Vinicius dos Santos Dias Arquiteto – CAU/BA A34034-0

Responsável Técnico